

MH 105 Dossier photographique


Réhabilitation du Couvent des Cordeliers
39 rue des Arènes à Dole (39100)
Bâtiment Classé Monument Historique



<p>Maitre d'Ouvrage : Association Syndicale Libre du Couvent des Cordeliers 39 rue des Arènes 39100 DOLE tél : 03 84 69 00 44 / email : france-investissements@wanadoo.fr</p>	<p> Maitre d'Œuvre Mandataire: Giulio BALDUINI Architecte du Patrimoine 8 Rue Edmond Chapuis 39000 LONS LE SAUNIER</p>	<p> Maitre d'Œuvre Co-traitant : Stéphanie HONNERT Architecte du patrimoine 15 rue de la Prévoyance 25000 BESANCON</p>
<p>DOSSIER : Autorisation Classée</p>	<p>Date: Août 2021</p>	<p>N° MH 105</p>

PLAN DE REPÉRAGE DES LOTS

PLAN RDC
ECH 1/500°



PLAN R+1
ECH 1/500°



PLAN DE REPÉRAGE DES LOTS

PLAN R+2
ECH 1/500°



NOTA : Le bâtiment n'ayant plus d'usage depuis 2017, le repérage est réalisé selon les numéros de lots affectés au projet de logement en l'état actuel. Ce système est utilisé uniquement pour faciliter la localisation des différents locaux.


I / FICHES LOCAL

FICHE LOCAL - LOT 02 - ANCIENNE SACRISTIE - ANCIENNE GREFFE D'INSTANCE



Photo de la cheminée issue du dossier de classement DRAC - élément encore en place dans l'ancien bureau du greffier en chef du tribunal d'instance

Plan RDC - aile est



Caractéristiques :

- Boiseries en bon état jusqu'au départ des voûtes
- Voûtes d'arêtes avec décors stuqués (rosace, rehausse des nervures, décors au départ des croisées)
- Menuiseries avec espagnolette XVIIIe en bon état
- Radiateurs en fontes


Sondages :

- Des sols pour vérifier la nature et la qualité du sol d'origine sous le parquet flottant

FICHE LOCAL - LOT 03 - ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE - ANCIEN BUREAU JUGE D'INSTANCE



Plan RDC - aile est



Caractéristiques :

- Meubles de bibliothèque en partie en place (les pièces manquantes sont situées dans les appartements du dernier à l'angle nord-ouest)
- Voûtes nervurées avec décors stuqués (rosace, nervures, liserets à motifs géométriques des voutains) ;
- Menuiseries XVIIIe en très bon état comprenant un encadrement de l'embrasure en bois
- Radiateurs en fonte

Sondages :

- Des sols, afin de vérifier la nature et l'état du sol d'origine sous le parquet flottant

FICHE LOCAL - LOT 04 - ANCIENNE CHAMBRE DU CONSEIL-BIBLIOTHÈQUE




Plan RDC - aile est




Caractéristiques :

- Panneautages en bois massif des murs, chambranles, et embrasures en très bon état
- Cheminée
- Menuiseries XVIIIe en très bon état
- Parquet chêne en bon état
- Radiateurs en fonte

FICHE LOCAL - LOT 4.1



Plan RDC - aile est et sud




Caractéristiques :

- Moulures au plafond
- Ensemble menuisé placard et porte en bon état
- Porte avec imposte cintrée donnant sur le cloître
- Sol en dalles de pierre

FICHE LOCAL - LOT 05



Plan RDC - aile sud



Caractéristiques :

- Menuiserie avec espagnolette XVIIIe et châssis ouvrant en imposte
- Porte XVIIIe avec imposte contrée donnant sur le cloître, ensemble en très bon état
- Voûtes d'arêtes


Sondages :

- Des sols afin de vérifier la nature et l'état du sol initial sous moquette

FICHE LOCAL - LOT 06 - ANCIENNE SALLE D'ENQUÊTE ET D'EXPERTISE



Plan RDC - aile sud



Caractéristiques :

- Menuiserie avec espagnolette XVIIIe et châssis ouvrant en imposte
- Encadrement en pierre de taille
- Voûtes d'arêtes avec culots stuqués
- Radiateurs en fonte (?)


Sondages :

- Des sols afin de vérifier la nature et l'état du sol initial sous carrelage

FICHE LOCAL - LOT 07 - ANCIENNE SALLE DES AVOCATS



Plan RDC - aile ouest



Caractéristiques :

- Menuiserie XXe
- Encadrement en pierre de taille avec porte authentique du XVIIIe
- Voûtes d'arêtes
- Radiateurs en fonte (?)


Sondages :

- Des sols afin de vérifier la nature et l'état du sol initial sous moquette

FICHE LOCAL - LOT 08



Plan RDC - aile ouest



Caractéristiques :

- Menuiserie avec crémone
- Voûtes d'arêtes


Sondages :

- Des sols afin de vérifier la nature et l'état du sol initial sous carreaux ciment

FICHE LOCAL - LOT 09



Plan RDC - aile ouest




Caractéristiques :

- Manteau de cheminée en pierre
- Voûtes d'arêtes
- Menuiseries XXe
- Radiateurs en fonte (?)


Sondages :

- Des sols afin de vérifier la nature et l'état du sol initial

FICHE LOCAL - LOT 10



Plan RDC - aile ouest




Caractéristiques :

- Piliers d'angle en pierre pour support des voûtes d'arêtes
- Menuiseries XIXe à crémones
- Radiateurs en fonte (?)

FICHE LOCAL - LOT 14




Plan R+1 - aile est



Caractéristiques :

- Panneautage en bois massif avec décors moulurés
- Portes de placard en bois
- Parquet lames bois massif résineux
- Radiateurs en fonte

FICHE LOCAL - LOT 15




Plan R+1 - aile est



Caractéristiques :

- Plinthes bois
- Portes en bois à panneau avec impostes vitrées
- Parquet lames bois massif résineux
- Radiateurs en fonte

FICHE LOCAL - LOT 16





Caractéristiques :

- Plinthes et cimaises bois
- Menuiserie à espagnolette XVIIIe
- Ensemble menuisé de placards
- Portes en bois à panneaux
- Radiateurs en fonte

Sondages :

- Des sols pour constater la nature et l'état du revêtement sous le sol souple.

FICHE LOCAL - LOT 24



Caractéristiques :

- Panneautage bois sur l'ensemble des murs
- Portes bois à panneaux
- Radiateurs en fonte


Sondages :

- Des sols pour constater la nature et l'état du revêtement sous la moquette

FICHE LOCAL - LOT 29



Plan R+1 - aile nord



Caractéristiques :

- Porte bois moulurée du XVIIIe
- Menuiserie bois avec imposte cintrée


Sondages :

- Des sols pour constater la nature et l'état du revêtement sous la moquette

FICHE LOCAL - LOT 30



Plan R+2 - aile nord



Caractéristiques :

- Menuiserie bois avec imposte cintrée
- Parquet à lames bois massif
- Ensemble menuisé en bois

Sondages :

- De la charpente

FICHE LOCAL - LOT 31



Caractéristiques :

- Menuiserie bois avec imposte cintrée
- Parquet à lames bois massif


Sondages :

- De la charpente

FICHE LOCAL - LOT 32



Plan R+2 - aile sud



Caractéristiques :

- Porte et chambranle en bois
- Parquet à lames en bois massif


Sondages :

- De la charpente

FICHE LOCAL - LOT 33



Plan R+2 - aile sud



Caractéristiques :

- Porte et chambranle en bois

Sondages :

- De la charpente